АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электрорадиоизмерения

название учебной дисциплины

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Код	Умения	Знания
ПК, ОК,		
ЛР		
OK 01	пользоваться контрольно-	принципы действия основных
OK 02	испытательной и измерительной	электроизмерительных приборов и
OK 03	аппаратурой;	устройств;
OK 04	анализировать результаты измерений;	основные методы измерения параметров
OK 05	рассчитывать погрешность	электрических цепей;
OK 06	измерения и выбирать средства	влияние измерительных приборов на
OK 07	измерения;	точность измерений, автоматизацию
OK 08	работать с размерностями	измерений;
OK 09	физических величин.	погрешности измерения;
ПК 1.1		основы государственной системы
ПК 1.2		стандартизации.
ПК 1.5		
ПК 1.8		
ПК 2.1		
ПК 2.2		
ПК 5.2		
ЛР 4		
ЛР 14		

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 94 часов, в том числе:

- 22 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части программы учебной дисциплины.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности	Объем часов
Объем образовательной программы	94
Объем работы обучающихся во взаимодействии с	94
преподавателем	
в том числе:	
- теоретическое обучение	38
- лабораторные работы(если предусмотрено)	-

- практические занятия(если предусмотрено)	50
- курсовая работа (проект) (если предусмотрено)	-
- самостоятельная работа	4
- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)	2

5. Содержание дисциплины

- Тема 1. Понятие об измерениях и единицах физических величин. Погрешности измерений
- Тема 2. Основные виды средств измерений и их классификация. Методы измерений.

Метрологические показатели средств измерений

- Тема 3. Измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей, цепей связи, и компонентов
 - Тема 4. Измерение цепей связи
 - Тема 5. Автоматизация измерений